



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PERITO-LEVI

Via E. Perito, 20– 84025 EBOLI (SA)

C.M. SAIS059003 Cod. fiscale 91053310651 - Sito Web: www.iisperitolevi.edu.it

Con sezioni associate: Liceo Classico – Liceo Musicale - Liceo Classico Europeo

Via E. Perito, 20 EBOLI (SA) Tel. 0828-366586 – Fax. 0828 -369312

Liceo Artistico SASL05901A - Via Pescara,10-EBOLI (SA) Tel. 0828-366793–Fax. 0828-367410

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF84TA

e-mail: sais059003@istruzione.it – Pec: sais059003@pec.istruzione.it

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "PERITO - LEVI" -EBOLI
Prot. 0011175 del 16/11/2022
VI-9 (Uscita)

Alla Provincia di Salerno
Settore edilizia scolastica e patrimonio
Dirigente: ing. Angelo Michele Lizio
Piazza Matteotti 1 – 84021 Salerno
archiviogenerale@provincia.salerno.it
settorepatrimonio@pec.provincia.salerno.it

Alla Società Arechi Multiservice spa
Via Andrea De Luca 22/I
84131 Fuorni – Salerno
All'attenzione dell'ing. Vincenzo Sessa
raccomandata@pec.arechimultiservice.it
v.sessa@arechimultiservice.it

AI RSPP
ATTI
SEDE

Oggetto:Urgente richiesta di intervento di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia relativo al Plesso Perito e Levi a seguito di distacchi ed infiltrazioni verificatesi in data 15 novembre 2022 presso gli immobili sedi dell'IIS Perito-Levi di Eboli.

A seguito del distacco di consistenti pezzi di copriferro dallo spigolo di un pilastro del piano terra del plesso Levi e avendo verificato la presenza di lesioni diffuse del copriferro e di altri pilastri della sede Levi, si richiede un immediato intervento di lavoro di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia nonché di risanamento delle strutture portanti del plesso in questione.

Si segnala inoltre che sempre in data 15 novembre 2015 si è verificato, sempre nel plesso Levi, il distacco di alcune mattonelle del rivestimento del bagno a piano terra nonché perdite di acqua nel bagno dei diversamente abili a primo piano e nel laboratorio L6 a piano terra. Pertanto, si richiede un intervento urgente

al fine di scongiurare il pericolo di eventuali ulteriori cadute di mattonelle e per risolvere il problema delle perdite di acqua segnalate che sono causa di cadute, scivolamento e danni materiali e fisici agli studenti e al personale che utilizzano sia i laboratori che i bagni.

Si sollecita ancora una volta la derattizzazione dei locali di entrambi i Plessi.

Si segnala la urgente necessità di intervenire nei bagni posti al primo piano del plesso Perito, in quanto nell'aula sottostante, denominata Wagner, antistante l'Auditorium, si è evidenziata una macchia di umido in evidente stato di ampliamento, che lascia prevedere una perdita nel bagno soprastante.

Infine si comunica che nonostante l'ultimo intervento di manutenzione della guaina di copertura della sede Perito, le infiltrazioni di acqua piovana già più volte segnalate anche negli uffici perdurano.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Laura M. Cestaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993