



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PERITO-LEVI" Via E. Perito, 20- 84025 EBOLI (SA)**  
**C.M. SAIS059003 - Cod. fiscale 91053310651 - Sito Web: [www.iisperitolevi.edu.it](http://www.iisperitolevi.edu.it)**  
**Con sezioni associate: Liceo Classico – Liceo Musicale - Liceo Classico Europeo**  
Via E. Perito, 20 EBOLI (SA)Tel. 0828-366586 – Fax. 0828 -369312  
**Liceo Artistico SASL05901A**–Via Pescara,10-EBOLI (SA)Tel. 0828-366793–Fax. 0828-367410  
CODICE UNIVOCO UFFICIO: **UF84TA**  
**e- mail: [sais059003@istruzione.it](mailto:sais059003@istruzione.it) – Pec: [sais059003@pec.istruzione.it](mailto:sais059003@pec.istruzione.it)**

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "PERITO - LEVI" -EBOLI  
Prot. 0009018 del 23/09/2022  
VI-9 (Uscita)

**Al Dirigente del Settore Edilizia Scolastica**  
**Provincia di Salerno**

Ing. Angelo Michele LIZIO

E-Mail: [archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it](mailto:archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it)

p.c. Arechi Multiservice

c.a.: Ing. Sessa

E-Mail: [raccomandata@pec.arechimultiservice.it](mailto:raccomandata@pec.arechimultiservice.it)

ATTI SEDE

## **Oggetto: Richiesta intervento urgente nella Sede Levi**

Si porta a conoscenza del responsabile della gestione, che presso la sede in oggetto sono presenti problemi idraulici ai vari piani e precisamente:

piano interrato

- a) rubinetti non funzionanti nei laboratori aula n. 7 e n. 8, (stamattina l'aula era piena di acqua a terra);
- b) perdita nel bagno del personale ATA;
- c) da sistemare scarichi nei bagni docenti ed alunni;

1^ piano

- d) 3 scarichi poco funzionanti nei bagni
- e) rubinetto rotto nel ripostiglio del personale ATA;

2^ piano

- f) bagno dei diversamente abili non funzionante da oltre un anno;
- g) 1 scarico non funzionante e rubinetto da sostituire;

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Prof.ssa Laura Maria Cestaro**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993