



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PERITO-LEVI" Via E. Perito, 20- 84025 EBOLI (SA)
C.M. SAIS059003 - Cod. fiscale 91053310651 - Sito Web: www.iisperitolevi.edu.it
Con sezioni associate: Liceo Classico – Liceo Musicale - Liceo Classico Europeo
Via E. Perito, 20 EBOLI (SA)Tel. 0828-366586 – Fax. 0828 -369312
Liceo Artistico SASL05901A–Via Pescara,10-EBOLI (SA)Tel. 0828-366793–Fax. 0828-367410
CODICE UNIVOCO UFFICIO: **UF84TA**
e- mail: sais059003@istruzione.it – Pec: sais059003@pec.istruzione.it

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "PERITO - LEVI" -EBOLI
Prot. 0009923 del 13/10/2022
VI-9 (Uscita)

Al Dirigente del Settore Edilizia Scolastica
Provincia di Salerno

Ing. Angelo Michele LIZIO
E-Mail: archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

p.c. Arechi Multiservice
c.a.: Ing. Sessa

E-Mail raccomandata@pec.arechimultiservice.it

SIDELMED S.P.A.
E-Mail salerno@sidelmed.it

AL RSPP
Prof. Gerardo Falcone
E-mail archige65@gmail.com

ATTI
SEDE

Oggetto: intervento urgente per l'ascensore in Sede Perito

Si chiede l'intervento di manutenzione per l'ascensore in dotazione nella sede in oggetto.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura M. Cestaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993



Prot. n. 7488 del 02/12/2021



SIDELMED[®] S.P.A.

SIDELMED S.p.A. - Via G. D'Avossa, 1 - 84126 Salerno
Tel. 089.226055 - P.IVA 03486670650 - www.sidelmed.it

Cod. Contr. 3309

PDR 233B rev. 00
Membro degli Accordi di Mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

VERBALE DI VERIFICA N. 5110251

La SIDELMED S.p.A., ai sensi degli articoli 13 e 14 DPR 162/99 e s.m.i. ha provveduto il giorno 02-12-2021
 All'ispezione Periodica Straordinaria dell'impianto ASCENSORE numero di fabbrica GBM 261021A
 Ubicato in EBOLI via ENRICO PERITO 2
 di proprietà LICCO GINNASIO STATALE E. PERITO LICCI avente le seguenti caratteristiche:
 matricola impianto SA143198 azionamento: Elettrico Oleodinamico
 portata 350 Kg. Corsa m Fermate n° 4 Velocità (m/s) Marca GBM
 Data collaudo / Certificazione / Trasformazione
 Dich. di Conformità Norme di riferimento DPR 268/96

PROVE		SI	NO	NA		SI	NO	NA
Funi / organi di sospensione	Regolari	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Allarme	Ha funzionato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scorrimento / Aderenza funi	Regolare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bidirezionale	Efficiente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dispositivi di chiusura, sicurezza e blocco	Efficienti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Valvola di blocco	Ha funzionato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	Efficienti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Valvola di sovrappressione <u>57 BAR</u>	Ha funzionato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limitatore di velocità	Ha funzionato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ripescaggio	Ha funzionato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paracadute	Ha funzionato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tubazione flessibile <u>RIPIDA</u>	Regolare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Condizioni difese	Regolari	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Costola mobile - fotocellula / barriera	Efficienti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Condizioni di isolamento dei circuiti	<u>TERRA - MANO A 20.5 m</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nella norma	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Guasto a terra	Ha funzionato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Illuminamento cabina e vano c. > 50 lux <u>58 - 85</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disp. contro il mov. incontro, della cabina	Ha funzionato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Illuminamento locale macchinario > 200 lux <u>232</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verifiche periodiche del manutentore	Regolari	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Osservaz. di precedenti verifiche ottemperate	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Targhe ed avvisi	Presenti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Difese lisce e continue	Nella norma	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pulsante ad uomo presente	Efficiente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pulsante di arresto in cabina	Efficiente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Staffa di blocco in fossa	Efficiente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuale di uso e manutenzione	Presente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Strumentazioni utilizzate: Mis. di isolamento ASITA N° 18275342; Luxmetro SAMA N° 550403

Non conformità

Osservazioni: 1) IN CABINA MANCA TARGHA CON MATRICOLA E PORTATA, 2) IN SALA
MACCHINE MANCA IL LIBRETTO DI IMMATRICOLAZIONE, 3) INTERRUTTORE CALISTO
CABINA USURATO, 4) PERDITE DI OLIO GUARNIZIONI SULLA TESTATA DEL
CILINDRO, 5) PRESENTE ALCORNO INFILTRAZIONE D'ACQUA SOTTO CABINA

Raccomandazioni: 1) ELIMINARE MATERIALI ESTRANEI DALLA SALA MACCHINE, 2) LUCE
EMERGENZA CABINA NON FUNZIONANTE,
NON È STATO POSSIBILE CONFRONTARE IL VALORE DELLA SOVRAPPRESSIONE CON I PARAMETRI
DA LIBRETTO;

Firma dell'amm. o suo rapp. (per presa visione)

Ditta incaricata della manutenzione ITERA

Firma per ricevuta

L'ascensore può essere mantenuto in servizio SI NO

L'Ispezionatore SIDELMED S.p.A.
 Dott. Ing. **ESPOSITO ALESSANDRO**
 N. 575 SEZ. B
 Industriale
 Copia per il Legale Rappresentante
 PROVINCIA DI SALERNO