

# FUTURA



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito

# LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani  
PUNTO NAZIONALE DI PRESSIONE E PRESERVENZA



## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PERITO-LEVI

Liceo Classico – Liceo Artistico - Liceo Musicale - Liceo Classico Europeo

Via E. Perito, 20 - Eboli (SA) Tel. 0828/366586 C.M. SAIS059003

Cod. Fiscale 91053310651- [www.iisperitolevi.edu.it](http://www.iisperitolevi.edu.it) CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF84TA

Sede Levi - Via Pescara, 10 - Eboli (SA) Tel. 0828/366793

[sais059003@istruzione.it](mailto:sais059003@istruzione.it) - [sais059003@pec.istruzione.it](mailto:sais059003@pec.istruzione.it)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "PERITO - LEVI" -EBOLI  
Prot. 0010057 del 07/09/2023  
VI-9 (Uscita)

**Al Dirigente del Settore Edilizia Scolastica**

**Provincia di Salerno**

Ing. Angelo Michele LIZIO

[archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it](mailto:archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it)

**p.c. Arechi Multiservice**

c.a.: Ing. Sessa

[raccomandata@pec.arechimultiservice.it](mailto:raccomandata@pec.arechimultiservice.it)

**p.c. Al RSPP**

Prof. Gerardo Falcone

[archige65@gmail.com](mailto:archige65@gmail.com)

ALBO

ATTI

SEDE

### OGGETTO: Richiesta intervento urgente di manutenzione

Si comunica che un vetro della finestra al piano primo del plesso Perito, risulta lesionato.

Si comunica inoltre che le luci dell'intero corridoio, nonché della galleria d'arte del plesso Levi, a piano terra, non possono essere accese, in quanto la loro accensione induce subito il distacco dell'interruttore differenziale corrispondente nel quadro elettrico.

Si comunica ancora che nei bagni a piano terra del plesso Levi, ci sono problematiche relative alla continua fuoriuscita di acqua dalle cassette dei vasi e da alcuni rubinetti di lavandini che perdono.

Si comunica ancora che nell'aula n.5 e n.6 poste a piano terra del plesso Levi, è presente un vistoso distacco di cemento coprifermo, lungo una porzione di spigolo in almeno 2/3 pilastri, pertanto è necessario segnalare l'accaduto per provvedere in modo idoneo ed adeguato alla ristrutturazione e alla riparazione, prima dell'inizio della scuola.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Prof.ssa Laura M. Cestaro**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs 39/1993